



Locals accessibles de Lleida
eAccessible



Llistat Locals Accessibles **BARS I RESTAURANTS**

eAccessible es un servei que proporciona informació dels nivells d'accessibilitat de diferents locals de Lleida per a les persones amb discapacitats físiques.

Aquesta informació és viva i és subministrada i actualitzada a través dels propis ciutadans i usuaris. Això és el que es denomina "Crowd Sourcing" o "Crowd Data", on són els propis ciutadans i usuaris els que aporten, d'un mode obert i participatiu, la informació, mantenint-la viva i actual.

Els usuaris poden donar d'alta la informació dels locals mitjançant els formularis accessibles des d'Internet o des del seu smartphone.

Més informació a: www.paeria.cat/eaccessible

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: EL LAGO BAR DE TAPES

ADREÇA: PS/ GRAN PASSEIG RONDA, Nº 159

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: VAPORETTO

ADREÇA: CA/ MAGI MORERA, Nº 59

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	SI
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: CELLER DEL ROSER

ADREÇA: CA/ CAVALLERS, Nº 24

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: PARADIS

ADREÇA: CA/ JOAN BAGET, Nº 20

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: RESTAURANT CLICK MENU

ADREÇA: CA/ ACADEMIA, Nº 40

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	1
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: CREPERIA FLASH

ADREÇA: AV/ ALCALDE PORQUERAS, Nº 5

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: DOJA CAFÈ

ADREÇA: CA/ PRINCEP DE VIANA, Nº 85

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: GILDA

ADREÇA: CA/ REI, Nº 1

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: CAL RICARD

ADREÇA: CA/ MARTI GRALLA, Nº 6

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	1
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: NOU MISTER GARSSON

ADREÇA: CA/ SALMERON, Nº 18

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	4
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: RESTAURANT LO CARAGOL

ADREÇA: CA/ SANT HILARI, Nº 38

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS: L'ENTRADA ACCESSIBLE ESTÀ PER UN LLOC DIFERENT A L'ENTRADA NORMAL. AVISAR AL PROPIETARI DE L'ESTABLIMENT.

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: L'ENRENOU

ADREÇA: CA/ CORREGIDOR ESCOFET, Nº 77

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: EL CAFE DELS ARTISTES

ADREÇA: AV/ BALAFIA, Nº 6

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	3
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	4
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: RESTAURANT BRASERIA AGGIO

ADREÇA: CA/ TEMPLERS, Nº 3

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	3
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: CAP I CUA

ADREÇA: CA/ ACADEMIA, Nº 35

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	1
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	2
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	2
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: BOK2

ADREÇA: CA/ ACADEMIA, Nº 36

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	2
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	3
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	2
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: RESTAURANT CAMINITO

ADREÇA: CA/ JOC DE LA BOLA, Nº 24

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	4
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: GENIAL

ADREÇA: AV/ NAVARRA, Nº 1

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	3
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	2
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	3
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	1
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: CAFETERÍA LA BAMBOLA

ADREÇA: AV/ DOCTOR FLEMING, Nº 5

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	3
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	3
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	2
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: RESTAURANT ANTULL

ADREÇA: CA/ CRISTOFOL DE BOLEDA, Nº 1

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	3
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: EL PASSADIS

ADREÇA: CA/ CORREGIDOR ESCOFET, Nº 6

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	3
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: COPE

ADREÇA: PL/ ORVEPARD, Nº 5

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: FRANKFURT GUILLERMO

ADREÇA: CA/ CORREGIDOR ESCOFET, Nº 37

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPÀ	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPÀ O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	SI
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: CAFE BAR LES 4 PORTES

ADREÇA: CA/ CORREGIDOR ESCOFET, Nº 2

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	SI
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: RESTAURANTE PEKIN

ADREÇA: AV/ PRAT DE LA RIBA, Nº 59

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPÀ	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPÀ O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	4
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: LA CHOCOLATERIA

ADREÇA: CA/ PALLARS, Nº 2

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPÀ	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPÀ O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	SI
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: COFEE SHOP EL MOLINET

ADREÇA: CA/ BISBE RUANO, Nº 5

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	1
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	1
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	1
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: ESMOLET

ADREÇA: PL/ RICARD VIÑES, Nº 3

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPÀ	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPÀ O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	1
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	1
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	1
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: TUGUES

ADREÇA: AV/ ALCALDE ROVIRA ROURE, Nº 5

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	1
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	1
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: RESTAURANT LA FUSTA

ADREÇA: CA/ COMTES D'URGELL, Nº 62

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	4
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: BODEGA BLASI

ADREÇA: CA/ SANT MARTI, Nº 2

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	4
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: LA LLAR DOLÇA

ADREÇA: CA/ AGUSTI DURAN I SANPERE, Nº 7

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	4
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	SI
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	4
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: GASTRONOMIK 2.0

ADREÇA: CA/ RIU EBRE, Nº 39

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPÀ	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPÀ O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: III

ADREÇA: CA/ PAER CASANOVAS, Nº 222555

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	2
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	SI
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	2
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	2
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: EL CAFÈ DELS ARTISTES DE LLEIDA

ADREÇA: AV/ BALAFIA, Nº 6

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPÀ	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	NO
RAMPÀ O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: CAFE DELS ARTISTES

ADREÇA: AV/ BALAFIA, Nº 6

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	NO
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	SI
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	SI
OBSTACLES VORERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: GRANS RECORDS

ADREÇA: CA/ ALCALDE COSTA, Nº 11

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS: GRANS RECORDS ÉS UNA BOTIGA DE DISCOS I UN BAR, TOT AL MATEIX LOCAL. ESPECIALITZATS EN DISCOS DE VINIL I CERVESA ARTESANA, ESTEM OBERTS A TOTHOM.

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	4
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: THE BAKERY SHOP

ADREÇA: CA/ LLUIS COMPANYYS, Nº 8

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	4
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	3
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	4
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: BEAT CAFÈ I SOUL

ADREÇA: CA/ DOCTORA CASTELLS, Nº 36

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: TERESA CARLES

ADREÇA: PL/ RICARD VIÑES, Nº 5

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	SI
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: HORATIO GRASTROPUB

ADREÇA: PL/ RICARD VIÑES, Nº 6

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	SI
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	4
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	3
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: BONUM NO RULES

ADREÇA: CA/ SANT MARTI, Nº 55

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS: RESTAURANT TOTALMENT ACCESSIBLE, WC INCLOS

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	5
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	SI
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	5
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	5
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	SI

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: LA COVA DE VIDRE

ADREÇA: CA/ ALCALDE COSTA, Nº 7

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	4
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	1
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	1
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
LAVABOS ACCESSIBLES	SI
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS

NOM LOCAL: BAR PEGASO

ADREÇA: CA/ ALBAGES, Nº 3

TIPUS LOCAL: BARS I RESTAURANTS

OBSERVACIONS: BAR UNIC

CARACTERÍSTICA	VALOR
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PERMET LA VISIBILITAT DE L'ESPAI INTERIOR DES DE L'EXTERIOR	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
ATENCIÓ DEL SERVEI A LES TAULES	1
BONA SENYALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT	NO
CARTA BRAÏLLE, AMPLIACIÓ DE LA LLETRA, RELLEU	NO
CARTA EN LLENGUATGE SIMPLE, SIMBOLOGIA, ESCRITA EN DUES LLENGÜES	NO
INFORMACIÓ AL CLIENT EN PANELLS, PISSARRES DE FORMA VISIBLE	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
BONA IL·LUMINACIÓ DE L'ESTABLIMENT	1
CAMP DE VISIÓ DE L'ESPAI SENSE OBSTACLES	1
EL MOBILIARI ÉS ESTABLE (ELEMENTS DECORATIUS QUE PODEN SER OBSTACLES)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
LAVABOS ACCESSIBLES	NO
MOBILIARI QUE PERMET CONTACTE VISUAL DIRECTE (TAULES RODONES, VISUALITZACIÓ DE L'ENTRADA)	NO

BARS I RESTAURANTS